



Prefeitura Municipal de Taquaritinga

ESTADO DE SÃO PAULO

Taquaritinga, 10 de maio de 2018.

Ofício nº 264/2018

Ref.: Indicação nº 021/2018


Vereador: Antonio Vidal da Silva

Senhor Presidente:

O expediente da referência, aprovado por essa E. Câmara Municipal na Sessão Ordinária do dia 19 de fevereiro de 2018 e transcrito no Ofício nº 103/2018, de 26 de fevereiro de 2018, dessa Digna Presidência, foi alvo de atenção.

Respondendo ao Nobre Vereador, que solicita seja solucionado o problema de vazamento de água da rede de esgoto na rua Pedro Curti, no jardim Buscardi, altura do número 20, apresentamos os esclarecimentos do SAEET - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga, que segue em anexo para melhor análise do N. Edil.

Sem mais para o momento e ao inteiro dispor de Vossa Excelência, finalizamos com cordiais cumprimentos.


Vanderlei José Marsico
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
José Rodrigo De Pietro
Presidente da Câmara Municipal de
Taquaritinga



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA
E ESGOTO DE TAQUARITINGA

Ofício nº 077/2.018

Taquaritinga, 20 de abril de 2.018.

Exmo. Sr.
Vanderlei José Mársico
Prefeito Municipal de Taquaritinga/SP
Praça Dr. Horácio Ramalho, nº 160 - Centro

Referente: Protocolo nº 384/2018 – Ofício 79/2018 - Ref. Indicação 21/2018 (Câmara Municipal) - Solicitação de conserto de vazamento de água Rua Pedro Curti - Jardim Buscardi.

Exmo. Sr. Prefeito:

O Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga – SAAET, infra-assinado, vem à presença de Vossa Excelência, em referência ao protocolo em epígrafe protocolado no SAAET sob nº 384/18, que trata do encaminhamento de Indicação da Câmara Municipal de Taquaritinga, solicitando reparo em vazamento de água, na rua Pedro Curti, Jardim Buscardi, neste município, segundo informações prestadas pela Divisão de Operações e Abastecimento, os funcionários desta Autarquia já estiveram no endereço três vezes e não encontraram o local exato do vazamento, mesmo após abrirem vala no asfalto, por ser tratar de um micro vazamento.

Portanto, será necessário a utilização do aparelho de geofone durante a madrugada, a fim de localizar com precisão o encanamento que apresenta problema, sem estragar o asfalto do logradouro.

Sendo estas as informações que tínhamos a prestar, e colocando-nos à inteira disposição para informações suplementares que se mostrarem necessárias, prevalecemo-nos da oportunidade para renovar protestos de alta estima e consideração.

Atenciosamente,


Engº Manoel Silveira Bueno Neto
Superintendente