



Câmara Municipal de Taquaritinga

- Estado de São Paulo -

PROTOCOLO

INDICAÇÃO N.º 112/2017

Recebida em 10/04/2017

Enviada em ____/____/2017

Ofício n.º ____/2017

ENCAMINHE-SE
10/04/2017

José Rodrigo De Pietro
...:Presidente:...

EXCELENTÍSSIMO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA – SP

O Vereador ao final assinado solicita o encaminhamento de **INDICAÇÃO** ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que, por meio do setor competente, determine a realização dos reparos necessários e melhorias na sinalização, dentre outras providências, no viaduto da Rodovia SP 333, no trevo de Taquaritinga que dá acesso à Rodovia Washington Luís.

O pedido se faz necessário e urgente uma vez que têm ocorrido diversos acidentes no local, como o que aconteceu ontem (09/04) pela manhã (Fonte: <http://jornalcidadesonline.com.br/site/2017/04/camionete-cai-de-viaduto-em-taquaritinga-e-motorista-morre/>).

Sala das Sessões Presidente Manoel dos Santos, Plenário Dr. Edner Antonio Sendão Accorsi, em 10 de abril de 2017.

WADINHO PERETTI
- Vereador -